# SCHEDA IMMOBILE

| | |
|---|---|
| **NOME INTERVENTO** | FONDO DA RISTRUTTURARE |

| IDENTIFICAZIONE | | | |
|---|---|---|---|
| **Categoria immobiliare** | IMMOBILI | **Sottocategoria** | TERZIARIO |

| GEOLOCALIZZAZIONE | |
|---|---|
| **Indirizzo** | LIVORNO –ANGOLO TRA SCALI SAFFI E VIA COSSA |

| DESCRIZIONE IMMOBILE |
|---|
| L'IMMOBILE SI TROVA ALL'INTERNO DEL PENTAGONO DEL BUONTALENTI, IN ZONA CENTRO. E' UBICATO TRA PIAZZA CAVOUR ED IL MERCATO CENTRALE O "DELLE VETTOVAGLIE". L'EDIFICIO RISALE PRESUMIBILMENTE AL PERIODO DI FINE OTTOCENTO.<br>NEL FONDO PRECEDENTEMENTE ERA UBICATA UN'ATTIVITA' DI INGROSSO DI SALUMI.<br>ATTUALMENTE E' COMPLETAMENTE VUOTO E DA RISTRUTTURARE SI PRESTA PER UN'ATTIVITA' COMMERCIALE O DIREZIONALE. |

| CARATTERISTICHE IMMOBILE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipologia** | TERZIARIO | **Destinazione d'uso** | | NEGOZIO/UFFICIO |
| **Piano/i** | TERRA | **Superficie commerciale** | | 260 MQ. |
| **Riscaldamento** | Autonomo | **Aria Cond.** | **Ascensore** | NO |
| **Accessori:** | | | | |